

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧(交通安全)

合同 点検	No	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	1	豊小学校	花堂北2丁目	市道	一方通行の標識が、看板横の家の松の木によって見えにくい。そのため、標識を無視して侵入してくる車両があり、登下校時に危険である。	一方通行の標識を見やすくなるよう、松の木の伐採を希望。また、可能であれば標識を大きくしてもらいたい。	福井南警察署 交通課	
	2	足羽小学校	福井市左内町 足羽山トンネルからフェ ニックス通りに向かう歩道	市道	車止めのポールが、曲がっており、歩行する際に危険である。	車止めのポールの修繕	福井市監理課	
	3	足羽小学校	福井市足羽2丁目の道路	市道	道路の「止まれ」の文字が薄れてきており見えにくくなっている。	「止まれ」の文字の書き直し	福井南警察署 交通課	
	4	湊小学校	さくら通りの湊小入口信号 交差点からセブンイレブン 東側信号交差点まで	県道	さくら通り沿いで常時、車の往来が多く、速度が出ている車が通ることがある。毎日登下校をさせる上で危険である。飛び出しの交通事故もあり、予防のためにも必要である。	さくら通りの歩道両側にガードレールを設置	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	5	湊小学校	光陽2丁目6ー20 パークサイド岡本付近の交 差点	市道	さくら通りの抜け道となっており、往来が多い。また、速度が出ている車が通ることがある。毎日登下校をさせる上で危険である。	南北に横断歩道（2本）を設置	福井警察署 交通第二課	
	6	湊小学校	光陽1丁目21ー20 付近の交差点	市道	さくら通りの抜け道となっており、往来が多い。また、速度が出ている車が通ることがある。毎日登下校をさせる上で危険である。	南北に横断歩道（2本）を設置	福井警察署 交通第二課	
	7	順化小学校	ハピリン前スクランブル交 差点	都市計 画道路	交通量が非常に多く、高校生の運転する自転車や人の流れに注意しながら交差点を横断するのが難しい。	登校時の交通指導 駅前交番警察官の付き添いと見守り	福井警察署 交通第二課	R 6 対策結果：検討中 R 7 対策結果：検討中
	8	順化小学校	順化小学校東側の道路	市道	曲がり角の見通しが悪い上に、信号を無視した自転車の通行が多く、歩道の安全が確保できない。	高校生の自転車通行に対する交通ルール遵守の徹底と協力 大手交番警察官の付き添いと見守り	福井警察署 交通第二課 自転車利用推進課	R 6 対策結果：検討中 R 7 対策結果：検討中
	9	順化小学校	裁判所前交差点付近から東 方向へ向けての通学路	県道	東西方向、南北方向ともに自転車の通行が多い上に、スピードの出し過ぎや並進により、歩道の安全が確保できない。	高校生の自転車通行に対する交通ルール遵守の徹底と協力 高校との連携や高校生への注意喚起	福井警察署 交通第二課 自転車利用推進課	R 6 対策結果：検討中 R 7 対策結果：検討中
○	10	宝永小学校	東：福井市宝永2丁目の山崎金属株式 会社前 西：福井市志比呂1丁目のゲンキー志 比呂店裏の道路	市道	通学のため、この道路を横断する児童たちがおり、また近くの松ヶ枝公園には、多くの子どもたちが、集まって遊んでいる。松本通りとさくら通りに挟まれた信号のない道路のため、抜け道として利用される。車通りも多く30km/h制限の速度を超える車もあり、大変危険である。	道路入口（東西）に速度を落とすように呼びかける看板の設置、または速度抑制を促す路面標示をしていただきたい。	福井市道路課	
11	宝永小学校	北：福井市松本3丁目13-18付近 南：福井市松本3丁目3-7の歩道横付 近	市道	7：30～8：30は歩行者専用になっているが、標識が見えづらく、知らずに進入してくる車がある。車がすれ違うには少し狭い道幅で、路側帯もない。集団登校中に車が入ってくるのは危険なので、路面標示をお願いしたい。	道路に、「7:30～8:30 歩行者専用」等と路面標示をしていただきたい	福井市道路課		
○	12	日之出小学校	福井市日之出4丁目1ー1 6 中辻松栄堂・ジュエリー 中辻前道路	市道	幹線道路から生活道路に入るT字の交差点で、信号がなく、車の速度が上がりやすい。	速度を規制する標識かスクールゾーンの標識を設置してほしい。	福井警察署 交通第二課 福井市道路課	
○	13	日之出小学校	福井市日之出4丁目3ー4 2 上山テント商会角の交 差点	市道	幹線道路から生活道路に入る交差点で、信号がなく、車の速度が上がりやすい。	速度を規制する標識かスクールゾーンの標識を設置してほしい。	福井警察署 交通第二課 福井市道路課	
	14	日之出小学校	福井市日之出5丁目1ー1	県道	校門前のカラーブロックが浮き上がっていたり、沈んでいたりと段差ができていて、児童が躓き転びそうになる。	歩道の修理	福井県福井土木事務所 道路第一課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合同 点検	No	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	15	旭小学校	福井市御幸1丁目	市道	荒川沿いから出てくる車から歩行者が見えづらい。橋の支柱や欄干が壁になって停止線を守らず出てくることもある。	運転手に歩行者が来ることがわかるような表示があるとよい。	福井市道路課	
	16	啓蒙小学校	長本町～開発1丁目 啓蒙小学校前道路の両側	市道	白線が薄く（消えている箇所もあり）危険	白線の補修（学校前信号交差点～踏切～黒川クリーニングまで）	福井市道路課	
	17	啓蒙小学校	開発1丁目 啓蒙小学校南側道路	市道	「止まれ」と「◇」の道路上表記が消えかけている	表記の補修（2箇所）	福井警察署 交通第二課	
	18	啓蒙小学校	開発1～1008啓蒙小学校南東角	市道	カーブミラーが古くなって、あまり役割を果たしていない	カーブミラーの付け替え	福井市道路課	
	19	西藤島小学校	三ツ屋1丁目と三ツ屋町の間を南北に延びる道路	市道	別紙地図に黄色で記した通学路において、歩道は道路の西側のみで、横断歩道が会津橋の南側に一つしかない。さらに、会津橋は幅が狭いため、三ツ屋1丁目の児童が道路を横断する際に大変危険である。	会津橋の北側（①または②あたり）に横断歩道の設置を希望	福井警察署 交通第二課	
○	20	西藤島小学校	三郎丸1丁目 神明神社付近通学路 木村宅前道路	市道	赤波線で示した通学路において、歩道はなく、道幅も狭いのだが、三郎丸南の児童は通行を避けることはできない。南側から走行してくる車はスピードも出て危険である。（減速道路標示は薄くなっている）	路側帯の設置 （減速道路標示の塗装）	福井市道路課	
	21	社南小学校	種池2丁目 「社南小」の交差点	市道	登下校時、多くの児童が一斉に横断歩道を渡る。本交差点を高速で通過する車が多い上、右左折する車も多いため、車と児童の接触が危ぶまれる。	歩車分離式信号の設置	福井南警察署 交通課	
○	22	社南小学校	江守中2丁目 アオキ北西の交差点	市道	登校時、西進する児童が道路を横断する際、横断歩道を利用すると渡った後に左側通行となるため、現状横断歩道のないところで横断している。また、登校時は、渋滞を避けて高速で走り抜ける車が多い。暮船、ボランティアの方が交差点に立ち、児童の安全確保に努めている。	横断歩道の設置	福井南警察署 交通課	
	23	社南小学校	洲2丁目 ふち中央公園南東の交差点	市道	東から西に向かう車が速度を緩めず横断歩道を横切ることが多く、下校する児童が大変危険である。	カーブミラーの設置または「速度落とせ」の路面標示	福井市道路課	R7対策結果：検討中
	24	中藤小学校	福井市高柳3丁目2203 近くのT字路。	市道	側溝の蓋がない	側溝の蓋の設置	福井市道路課	
	25	中藤小学校	福井市高木中央2丁目38 09近くの歩道	市道	用水路の柵が壊れている	用水路の柵の修理	福井市道路課	
	26	中藤小学校	福井市高柳3丁目2203 近くのT字路。	市道	白線（停止線）が消えている 車が止まらない	停止線の塗り直し	福井市道路課	
	27	河合小学校	つくし野から川合鷺塚までの一本道	市道	路側帯のコンクリートが陥没している箇所が数カ所あり、足を引っかけた転倒しやすい。	コンクリートによる穴埋め	福井市道路課	
	28	麻生津小学校	福井市浅水二日町128-45 「あそうづ薬局」前の道路	市道	「とまれ」の文字がほぼ消えている。	とまれの文字の塗り直し	福井市道路課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合同 点検	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
29	麻生津小学校	福井市中野町12-14-1付近 の三叉路	市道	横断歩道の白線が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	福井南警察署 交通課	
30	麻生津小学校	福井市浅水二日町14-32付 近の道路	市道	「とまれ」の文字が消えかけている。	とまれの文字の塗り直し	福井南警察署 交通課	
31	国見小学校	鮎川町101-2 2 浜本建設 （株）鮎川営業所前の側溝	市道	グレーチングが変形し、子どもの足が引っかかり危 険	グレーチングの取り替え	福井市道路課	
32	岡保小学校	県道113号 横断歩道	県道	朝は交通量が多い。信号機がないため、横断する際 危険である。	押しボタン式信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
33	岡保小学校	県道113号 横断歩道 三 叉路	県道	信号機がなく、登下校時に横断する際に危険であ る。	押しボタン式信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
34	岡保小学校	勝緑寺前のカーブ道周辺	市道	路側帯を示す白線が消えている。近くに企業が新設 され、大きなトラックがよく通るようになり、危な い。	白線の引き直し	福井市道路課	
35	岡保小学校	曾万布と荒木別所・荒木町 の間の高架下トンネル前後 の交差点	県道	幹線道路の抜け道となっており、車の速度が上がり やすく、また信号機もない。	押しボタン式信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
○ 36	東藤島小学校	上中町16-44付近（交差 点）	市道	交通事故が多発している。 夕暮れや冬場など暗くて見通しが悪い。	横断歩道用の信号機設置 街灯を設置	福井警察署 交通第二課 福井市道路課	
37	東藤島小学校	東藤島小の交差点から東藤 島小南側駐車場へと入る道	市道	路側帯の白線が消えている。朝の登校時間と出勤時 刻が重なり、交通量が多い。	白線の引き直し	福井市道路課	
38	東藤島小学校	藤島町36-1-1横駐車場 付近用水路	県道	県道164号の道路幅が狭くなり、用水路に落ちる危 険性がある。	グレーチングなどで用水路を塞ぐ	福井県福井土木事務所 道路第一課	
39	東藤島小学校	東藤島公民館近く交差点か ら、藤島町36-4付近の白 山神社までの県道164号線 沿い	市道	路側帯が狭く危険で交通量も多いが、路側帯の白線 が消えている。	白線の引き直し	福井市道路課	
40	東藤島小学校	重立町28-47 ロジスネ クト中部西側高速道路下の トンネル	市道	流通センターへの出入りの抜け道となっていて1日 を通して利用者が多いが、見通しが悪く、左右の道路 の安全確認ができない。	カーブミラーの設置	福井市道路課	
○ 41	東藤島小学校	北野上町31-40野路さん 宅前の交差点	県道	県道111号舟橋・松岡線で交通量が多くスピードが 出ている車両が多く、交差点で北に渡る際の待機場 所がない。	待機場所やガードレールなどの設置	福井県福井土木事務所 道路第一課	
○ 42	東藤島小学校	県道164号（大畑・松岡 線）、原目町入り口五差 路、昭和印刷上中工場前	県道	五差路のため交通量が多い。ガードレールなどの防 護柵がない。	ガードレールの設置	福井県福井土木事務所 道路第一課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合同 点検	No	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	43	東藤島小学校	県道165号（京善・原目線）と県道164号（大畑・松岡線）とをつなぐ昭和印刷上中工場横の道	市道	路側帯の白線が消えている。	白線の引き直し	福井市道路課	
	44	東藤島小学校	原目橋北側の路側帯	県道	原目橋欄干の横の堤防から荒川に転落する危険性がある。	転落防止の防護柵などの設置	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	45	東藤島小学校	（株）サプラ福井支店の交差点から泉田町・北野下町へと北に向かう道	市道	路側帯の白線が消えている。	白線の引き直し	福井市道路課	
	46	東藤島小学校	泉田町24-7宮越さん宅の角	市道	ガードレールの角が破損していて隙間がある。	ガードレールの補修	福井市道路課	
	47	東藤島小学校	堂島町から大和田町へと向かう交差点	市道	道路の優先が不明で一旦停止線がない。	一旦停止の白線や看板などの設置	福井警察署 交通第二課 福井市道路課	
	48	東藤島小学校	昭和印刷前の県道165号（京善・原目線）から原目橋に向かう道	市道	アスファルト舗装の幅が約1mと狭い。	アスファルト舗装の幅を広げる	福井市道路課	
○	49	粟小中学校	石新保町12-32 粟小中学校と粟こども園の間の道路	市道	横断歩道と停止線の白線が薄く、見えかかっている。	白線の塗り直し	福井市道路課	
○	50	粟小中学校	石新保町12-32 粟小中学校校門前と校内駐車場入口	市道	停止を促す白線がない。	一旦停止を促す停止線を引いてほしい。地域住民（見守り隊）の方からも要望が寄せられている。	福井市道路課	
○	51	粟小中学校	石新保町12-32 国道416号線の側道	国道	学校付近の通学路脇の斜面において、倒木のおそれがある樹木が確認されるとともに、土砂が通学路上まで流出している。	倒木および土砂崩落のおそれがあるため、樹木の伐採・剪定や、土砂流出防止の対策	福井県福井土木事務所 道路第二課	
○	52	粟小中学校	石新保町12-32 国道416号線から粟小中学校へ上がってくる坂道	市道	学校付近の坂道が、現在は玉砂利による舗装となっているため、雨天時等に非常に滑りやすく、危険な状況である。	アスファルト等の滑りにくい舗装への改修	福井市道路課	
	53	森田小学校	下森田新町1136 森田小学校すぐ横（北西側）	市道	路側帯を示す白線の道路標示が完全に消えている	消えてしまった路側帯を示す白線の再表示	福井市道路課	
	54	明新小学校	灯明寺1丁目から灯明寺町明新小学校東側付近交差点	市道	交通量が多く、事故が起こりやすい	ガードレール内は用水路となっている。ここを体育館横のように歩道化できないか。	福井市道路課	
	55	酒生小学校	荒木新保町39-10-2 マルヨシエ務店前の道路	市道	用水路側の路側帯に白線が引いていないため危険	路側帯の白線整備	福井市道路課	
	56	酒生小学校	荒木新保町80-1 吉田宅前の道路	県道	路側帯の白線が消えかかっている見にくいため危険	路側帯の白線整備	福井県福井土木事務所 道路第一課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合同 点検	No	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	57	酒生小学校	篠尾町82-31 ハート光学（株）西側出入 り口付近	県道	歩道が冬に凍結し、転倒者が毎日出るため危険	滑り止め加工等の対策 または排水改善	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	58	酒生小学校	成願寺町4-2 山内宅付近	市道	路側帯が狭く、開放側溝があるため危険	路側帯の拡張または強調 側溝のグレーチング整備	福井市道路課	
	59	酒生小学校	成願寺町5-33-1 柳生宅前道路	県道	路側帯が狭く、車との接触が心配	歩道の延長 路側帯の拡張	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	60	一乗小学校	一乗小学校体育館横駐車場 向かい側の歩道	県道	歩道に、直径約30cmの陥没部分があり、児童の 登下校で危険である。児童や地域の見守りたいの方 から躓いて危険だという声が上がっている。	歩道の陥没部分の穴埋め補修作業	福井県福井土木事務所 道路第二課	
	61	一乗小学校	西新町を通る主要道路から 一筋中に入った場所にある 橋	市道	河川に架かっている橋に左右の柵がない。また川幅 も広く、橋からの高さも高いため、落下した場合、 大怪我につながる可能性がある。地域からも危険だ という声が上がっている。	柵、ガードレール、ポール等の設置	福井市道路課	R7対策結果：検討中
	62	一乗小学校	鹿俣町の主要道路で民家 （鹿俣町22-1-1）横から 一乗小学校方面に数十m 走った左車線側	市道	鹿俣から小学校に向かう主要道路の左車線に、全体的 な大きさとしては直径30～40cmの陥没部分がある。 自転車で行走しているとその段差に危険な場合 がある。	陥没部分の穴埋め補修作業	福井市道路課	
	63	六条小学校	上六条町と天王町にかかる 道路	市道	交通量が多いのに路側帯がない。	路側帯の整備	福井市道路課	
	64	六条小学校	天王町21-1-1 六条こども園前道路（北陸 自動車道方面に向けて）	市道	路側帯がなく、用水路や排水路が危険である。	ガードレールや外側線の設置	福井市道路課	
	65	東郷小学校	東郷二ヶ町36-22-1白崎宅 前道路	県道	通学路になっている交通量の比較的大きな道路に横断 歩道がない	横断歩道の設置	福井南警察署 交通課	
	66	東郷小学校	枋泉町3-105学校グラウンド 北側道路	市道	路側帯の白線が消えている	白線の引き直し	福井市道路課	
	67	日新小学校	文京5丁目25-21花園 幼稚園・日新グラウンド付 近	市道	時速30キロメートル制限区間だが道幅が広く制限速 度オーバーの車が多い。	・信号機の無い横断歩道を中心にして交差点周囲にグリーンゾーンの設置 ・路側帯の設置	福井市道路課	
	68	日新小学校	文京5丁目19-18交差 点から文京5丁目20-2 1ひまわり児童館付近まで	市道	時速30キロメートル制限区間だが道幅が広く制限速 度オーバーの車が多い。	・信号機の無い横断歩道を中心にして付近一帯にグリーンゾーンの設置 ・路側帯の拡張	福井市道路課	
	69	日新小学校	乾徳4丁目8-15福井商 業高校交差点	都市計 画道路	交差点に自動車用信号機はあるが、横断歩道に歩行 者用信号がなく、子どもが渡りにくい。	歩行者用信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
	70	清明小学校	下荒井町8-403付近 T字路	市道	路側帯が狭い上に、登下校時に児童が集中するT字 路。登下校時の自動車の通行量も多く大変危険であ る。（横断歩道もない）	路側帯のグリーンベルト化	福井市道路課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合 同 点 検	No	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	71	清明小学校	下荒井町13-322 道路	市道	路側帯が狭く、児童が集中する登下校時は大変危険である。	路側帯のグリーンベルト化	福井市道路課	
	72	清明小学校	清明小学校正門前道路	市道	路側帯が狭く、児童が集中する登下校時は大変危険である。	路側帯のグリーンベルト化	福井市道路課	
	73	清水西小学校	県道3号線 志津が丘～山 内町の間の交差点	県道	通学路の横断歩道に歩行者用の信号がなく、横断歩道の線も薄い。 車の通行量が多いため、大変危険である	横断歩道の線をペイントする。 押しボタン式の歩行者用信号を設置する。	福井南警察署 交通課	
	74	清水西小学校	福井市大森町	市道	通学路になっている大森町内市道であるが、交通量が多く、大変危険である	グリーンゾーンを引く	福井市道路課	R 6 対策結果：検討中 R 7 対策結果：検討中
	75	美山小学校	野波町45-5半原宅前道 路（国道158号線）	国道	登校時にバス乗り場に行くために交通量が激しい158号線を横断しなくてはならない。	横断歩道の設置 ※信号機（計石町）までの距離が近い。	福井警察署 交通第二課	
	76	明倫中学校	木田橋通り（木田橋～大町 交差点付近）	都市計画道路	冬季間に車道上の除雪された雪が歩道を塞ぎ、通学する生徒が危険	消雪設備の整備	福井市道路課	
○	77	光陽中学校	校門前－ENEOS光陽店（光 陽2丁目18-18）	市道	路側帯が狭く、時間帯によって混雑する	緑色に塗るなどして、運転手に危険について注意喚起してほしい	福井市道路課	
○	78	光陽中学校	校門前－工大前交差点 （学園3丁目6）	市道	路側帯が狭く、時間帯によって混雑する	緑色に塗るなどして、運転手に危険について注意喚起してほしい	福井市道路課	
	79	灯明寺中学校	灯明寺中学校(福井市灯明寺 3-3801)北西の交差点	都市計画道路	経田灯明寺線、灯明寺中学校北側の東西を走る道路について 横断歩道はあるが、朝は特に歩行者がいても止まらない車が多い。	歩行者信号の設置	福井警察署 交通第二課	
○	80	足羽中学校	福井市今市町4-15 増永眼鏡前道路	市道	西側から進行してくる車から見て、脇道から出てくる自転車通学の生徒が見えにくく危険。	さらに西側の交差点へ横断歩道の移設をご検討頂きたい。	福井南警察署 交通課	
	81	藤島中学校	福井市文京6丁目18-1	都市計画道路	横断歩道があるが、車が停まらないことが多く危険である。	見回りの強化	福井警察署 交通第二課	
	82	藤島中学校	福井市大宮5丁目 西藤公 園前道路	市道	路上駐車されている車が多く、見通しが悪く危険である。	見回りの強化、看板の設置等	福井警察署 交通第二課 福井市道路課	
	83	美山中学校	野波町（野波ロスクールバ ス停付近）	国道	スクールバス乗車のため、交通量の多い県道を横切る。	横断歩道の設置	福井警察署 交通第二課	No.75と同じ
	84	美山中学校	計石町（計石第2バス停付 近）	国道	スクールバス乗車のため、交通量の多い県道を横切る。	横断歩道の設置	福井警察署 交通第二課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（交通安全）

合同 点検	No.	学校名	場所	道路 区分	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	85	清水中学校	清水中学校校門前 ガードレール	市道	ガードレールが破損しており、折れている。	ガードレールの修繕	福井市道路課	
	86	九頭竜中学校	学校校門前横断歩道	市道	横断が危険	押しボタン信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
	87	九頭竜中学校	ハニー新鮮館つくし野店前 交差点	市道	南北歩行者用の信号がない	南北歩行者用信号機の設置	福井警察署 交通第二課	
○	88	九頭竜中学校	川西国道線とハピラインふ くい線の跨線橋	市道	跨線橋を下ったところと車道の交差点が、危険。	安全喚起の表示など	福井市道路課	
	89	九頭竜中学校	ハニー新鮮館つくし野店横	市道	側溝のフタが不安定 側溝と歩道の微妙な段差が自転車通行者にとっては 危険。	フタの再整備	福井市道路課	
	90	九頭竜中学校	石盛アンダーパスからロー ソン裏道路	市道	路側帯がない	白線を引き、路側帯を示す。	福井市道路課	
	91	九頭竜中学校	九頭竜中学校南東の交差点	市道	横断歩道がないため、通学する生徒が校門前の横断 歩道に集中する	横断歩道の設置	福井警察署 交通第二課	
	92	森田東小学校	森田東小学校周辺エリア	市道 県道	横断歩道のない交差点が多い。 変則的な形状の交差点になっている。 車通りが多い。	ゾーン30の設定	福井警察署 交通第二課 福井市道路課 福井県福井土木事務所 道路第一課	
	93	森田東小学校	市道北1-120号線 市道北1-121号線	市道	横断歩道のなく、変則的な形状の交差点になってい る。 車通りが多い。	路側帯の拡幅、グリーンベルトの整備	福井市道路課	
	94	福井県立ろう学校	福井市幾久町2-22 幾久横断地下道	県道	下校生徒右折時、右からくる一般の人や自転車と接 触する恐れあり。	自転車下車通行指示 ミラーの設置など	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	95	福井県立盲学校	福井県立盲学校（福井市原 目町）から追分駅（福井 市上中町）までの道路	市道	点字ブロックが一部のみ敷設	点字ブロックを、追分駅までの道路全体に敷設してほしい	福井市道路課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（防犯）

合同 点検	No.	学校名	場所	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	1	足羽小学校	福井市明里町の明里町市営住宅跡地	立ち入り禁止の表示がなく、ロープも緩んでおり、不審者が侵入しやすい状態になっている。	ロープなどを張って出入りできないようにする 「立ち入り禁止」などの表示をする	福井市市営住宅課	
	2	大安寺小学校	田ノ谷町	当該空き家は老朽化しており、周囲を高い塀で囲まれている。塀が高いため外部から内部の視認が困難であり、不審者が身を隠すことのできる死角が多く存在している。	周辺の定期的な見回りの実施	福井南警察署 生活安全課 福井市学校教育課	
	3	大安寺小学校	四十谷町（第1公園前）	夕方になると真っ暗になる。街灯と街灯の間の距離が広いので、点灯していてもかなり暗い。	街灯の設置	福井市学校教育課	
	4	酒生小学校	成願寺町4-27 磯野宅	通学路に空き家があり、草が生い茂っている状態	立ち木の剪定	福井市住宅政策課	
	5	日新小学校	文京6丁目12 西端公園（湊小学校区だが、付近に本校児童もすむため）	立ち木が生い茂っており、不審者が隠れやすい状態になっている。	立ち木の剪定	福井市公園課	
	6	九頭竜中学校	吉岡幸鋼材センター裏～石盛アンダーパス	街灯がなく、暗い。	街灯の設置	福井市学校教育課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（防災）

合同 点検	No.	学校名	場所	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
○	1	豊小学校	月見2丁目 寶蔵寺と周辺の空家	建物が古くなっており、強風や雪などの天候によっては倒壊等の危険を感じる。	可能であれば、建物の耐震等の点検を希望する。	福井市住宅政策課 福井市建築指導課	
	2	足羽小学校	福井市足羽4丁目の道路	道路脇の用水路に防護柵がなく、転落すると危険である。	防護柵の設置またはグレーチングの設置	福井市道路課	
○	3	足羽小学校	福井市つくも2丁目の道路 沿いのブロック塀	老朽化の進んだ背の高いブロック塀が地震の際に崩れると危険である。	ブロック塀の改修	福井市建築指導課	
	4	松本小学校	文京1丁目43-12	人が住んでいないと思われるアパートの2階通路の床下が剥がれ落ちそうになっている。	床下の修繕	福井市建築指導課	
	5	松本小学校	文京1丁目17-21	きぬや呉服店のタイルが剥がれている。	タイルの修繕	福井市建築指導課	
	6	日之出小学校	福井市城東1丁目17-10 城東公園	規制のテープは貼ってあるが、東公園のフェンスが倒れかかっている。	フェンスの修繕	福井市公園課	
	7	日之出小学校	四ツ井1丁目11-15 （ハ杉サイクル）	空き家となっている建物の屋根から雪が落ちてきて通学中の児童に当たる危険がある。	空き家の持ち主への情報提供、対応依頼	福井市建築指導課	
	8	啓蒙小学校	長本町234前の用水路	用水路のガードレールの腐食が進み、レールの欠損が見られる	その箇所の補修（1箇所）	福井市道路課	
	9	中藤小学校	〒910-0809 福井県福井市 舟橋町県道30号線と11 1号線が交わる「舟橋」交 差点下の地下道	屋根雪で地下道の階段部が使えない	積雪時の対応	福井県福井土木事務所 道路第一課	
	10	麻生津小学校	福井市三十八社町5付近の 小屋	崩れかけた小屋がある	小屋の撤去	福井市住宅政策課	
	11	東藤島小学校	上中町28-11 山田久直 さん宅前の空き地	ブロック塀のブロックにひび割れがあり、地震発生の際に崩れる恐れあり。	ブロック塀の撤去	福井市建築指導課	
	12	東藤島小学校	藤島町37-14付近 県道 164号線沿い	地震発生の際にブロック塀が崩れる恐れあり。	点検・修理	福井市建築指導課	
	13	社西小学校	久喜津町 （T字路）	反射板が破損しており、強風等の影響で道路に飛散するおそれがある。児童の登下校に危険がある。	反射板の修繕	福井市監理課	

令和8年度 福井市通学路安全推進会議 通学路対策一覧（防災）

合同 点検	No.	学校名	場所	危険箇所の現状	対策希望内容	所管（案）	過去の対策結果
	14	社西小学校	下江守町 （ローソン福井下江守店前 交差点）	反射板が破損しており（上部の欠損）児童の登下校に 危険がある。	反射板の修繕	福井市監理課	
	15	藤島中学校	福井市大宮5丁目12	古いブロック土塀が家を囲んであり、地震の時、危険 である。	修繕	福井市建築指導課	